

**SETTORE ECONOMICO**

METALMECCANICA

**ATTIVITÀ DELL'IMPRESA**

Commercio e riparazione di macchine agricole

**PROGETTO**

Bonifica delle coperture in cemento-amianto dei capannoni A e B con superficie rispettivamente di 1.500 e di 1.000 mq. Nel capannone B è presente anche un controsoffitto in materiale contenente amianto anch'esso da bonificare e con estensione pari a quella della copertura

**MIGLIORAMENTO PREVISTO**

Eliminazione della possibilità di esposizione ad amianto in particolare nel caso di interventi che interessino la copertura e il controsoffitto

**CRITICITÀ TECNICHE RISCONTRATE**

La documentazione relativa al controsoffitto era incompleta, mancando sia le evidenze della natura del materiale che lo costituiva sia la planimetria quotata dello stesso

**CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI RICHIESTI**

Inviare:

- rapporto di prova con relazione di campionamento per un campione del controsoffitto
- planimetria quotata del controsoffitto

**ESITO DELLA VALUTAZIONE TECNICA**

A seguito della presentazione da parte dell'impresa dei chiarimenti e della documentazione integrativa richiesti, con l'importo decurtato per il rispetto dei valori limite imposti dal bando per le spese di bonifica e rifacimento delle coperture e di bonifica del controsoffitto, nonché per le spese tecniche

 **ESITO  
POSITIVO**

In assenza della produzione da parte dell'impresa della documentazione integrativa richiesta

 **ESITO  
NEGATIVO**