

## SETTORE ECONOMICO

PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA DA OLIVE  
PREVALENTEMENTE NON DI PRODUZIONE PROPRIA

## ATTIVITÀ DELL'IMPRESA

Oleificio-frantoio con trasformazione delle olive  
per la produzione di olio, imbottigliamento e  
confezionamento e commercio di prodotti affini

## PROGETTO

Sostituzione di due separatori acqua-olio e di una macchina riempitrice-tappatrice-incapsulatrice obsoleti (immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della prima direttiva macchine 98/37/CE) con acquisto di due nuovi separatori e di una nuova macchina di imbottigliamento e tappatura

### OPERAZIONI SU CUI INCIDE IL PROGETTO

Produzione e imbottigliamento dell'olio

### RISCHIO DA ELIMINARE O RIDURRE

Rischio infortunistico di taglio, urto, proiezioni di materiale, ustione, dovuto agli organi di lavorazione delle macchine di proprietà, prive di marcatura CE, che presentano dispositivi di protezione non del tutto idonei a proteggere i lavoratori

### MIGLIORAMENTO PREVISTO

Riduzione del rischio infortunistico di taglio, urto, proiezioni di materiale, ustione, dovuto agli organi di lavorazione delle macchine

## CRITICITÀ TECNICHE RICONTRATE

- fotografie delle macchine da sostituire che non consentono di verificare la data di immissione sul mercato
- assenza di documentazione che comprovi la piena proprietà, da parte dell'impresa, delle macchine da sostituire

## CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI RICHIESTI

Documentazione con valore oggettivo che attesti, per le macchine da sostituire, la data di immissione sul mercato e la piena proprietà da parte dell'impresa

## ESITO DELLA VALUTAZIONE TECNICA

Positiva dopo l'invio della documentazione integrativa richiesta



Negativa in assenza della documentazione integrativa richiesta

