

N°. Abilit.	scadenza acc	laboratorio	prova	nota approfondimento prove
003 0003L	10/12/2026	OMECCO, Via Monviso, 56, Monza (MB)	Resilienza	Componentistica meccanica-acciaio
003	10/12/2026	OMECCO, Via Monviso, 56, Monza (MB)	Trazione (trasversale) (0,4:980 kN)	(Non differenza tra longitudinale e trasversale). Componentistica meccanica-acciaio
003	10/12/2026	OMECCO, Via Monviso, 56, Monza (MB)	Trazione (longitudinale) (0,4:980 kN)	(Non differenza tra longitudinale e trasversale). Componentistica meccanica-acciaio
003	10/12/2026	OMECCO, Via Monviso, 56, Monza (MB)	Frattura	Componentistica meccanica-acciaio
003	10/12/2026	OMECCO, Via Monviso, 56, Monza (MB)	Piegatura	
003	10/12/2026	OMECCO, Via Monviso, 56, Monza (MB)	Esame macroscopico e microscopico	
003	10/12/2026	OMECCO, Via Monviso, 56, Monza (MB)	Durezza (Vickers)	
0039 A 0303L	04/10/2024	Studio Tecnico Mario Cuzzolin Srl, Via Marconi 22, 31021- Mogliano Veneto (TV)	Resilienza	
0039 A 0303L	04/10/2024	Studio Tecnico Mario Cuzzolin Srl, Via Marconi 22, 31021- Mogliano Veneto (TV)	Trazione	(trasversale) sulle saldature (0.05-600 kN)
0039 A 0303L	04/10/2024	Studio Tecnico Mario Cuzzolin Srl, Via Marconi 22, 31021- Mogliano Veneto (TV)	Trazione	(longitudinale), Giunti di materiale metallici (0.05:600 kN)
0039 A 0303L	04/10/2024	Studio Tecnico Mario Cuzzolin Srl, Via Marconi 22, 31021- Mogliano Veneto (TV)	Piegatura	(0.05-600 kN). Giunti saldati materiali metallici
0039 A 0303L	04/10/2024	Studio Tecnico Mario Cuzzolin Srl, Via Marconi 22, 31021- Mogliano Veneto (TV)	Durezza (Vickers)	
0039 A 0303L	04/10/2024	Studio Tecnico Mario Cuzzolin Srl, Via Marconi 22, 31021- Mogliano Veneto (TV)	Durezza (Vickers)	
0039 A 0303L	04/10/2024	Studio Tecnico Mario Cuzzolin Srl, Via Marconi 22, 31021- Mogliano Veneto (TV)	Macroscopia	
1385 1384L	09/09/2025	Quality Control GROUP S.R.L., Via Roma 79, Medolago (BG)	Resilienza	(0.1:294.2 J)
1385 1384L	09/09/2025	Quality Control, Via Roma 79, Medolago (BG)	Trazione	(trasversale) (1:600000 N)
1385 1384L	09/09/2025	Quality Control, Via Roma 79, Medolago (BG)	Trazione	(longitudinale)
1385 1384L	09/09/2025	Quality Control, Via Roma 79, Medolago (BG)	Frattura	
1385 1384L	09/09/2025	Quality Control, Via Roma 79, Medolago (BG)	Piegatura	(0.1-600 kN)
1385 1384L	09/09/2025	Quality Control, Via Roma 79, Medolago (BG)	Durezza (Vickers)	(HV5-HV10)
1385 1384L	09/09/2025	Quality Control, Via Roma 79, Medolago (BG)	Durezza (Vickers)	
1300L	09/09/2024	A.Q.C., Via provinciale delle Breccie, 51, Napoli A.Q.C. SRL Via Ferrante Imparato, 501-Napoli (NA)	Resilienza	
1300L	09/09/2024	A.Q.C., Via provinciale delle Breccie, 51, Napoli	Trazione	(trasversale) sulle saldature (250 N-600 kN)
1300L	09/09/2024	A.Q.C., Via provinciale delle Breccie, 51, Napoli	Trazione	(longitudinale) sulle saldature (250 N-600 kN)
1300L	09/09/2024	A.Q.C., Via provinciale delle Breccie, 51, Napoli	Piegatura	
1300L	09/09/2024	A.Q.C., Via provinciale delle Breccie, 51, Napoli	Durezza (Vickers)	
1300L	09/09/2024	A.Q.C., Via provinciale delle Breccie, 51, Napoli	Durezza (Vickers)	
1300L	09/09/2024	A.Q.C., Via provinciale delle Breccie, 51, Napoli	Macroscopia	
0350	12/03/2026	Element Materials Thecnology Milan. Via della Pierina, 9/11 Crema (CR)	Piegatura	
0350	12/03/2026	Element Materials Thecnology Milan. Via della Pierina, 9/11 Crema (CR)	Frattura	
0350	12/03/2026	Element Materials Thecnology Milan. Via della Pierina, 9/11 Crema (CR)	Macroscopia	
1214L	24/09/2023	Studio Sperimentale Metalsiderergico SSM srl. Via degli Artigiani, Genova, Bolzaneto (GE)	Piegatura	
1214L	24/09/2023	Studio Sperimentale Metalsiderergico SSM srl. Via degli Artigiani, Genova, Bolzaneto (GE)	Macroscopia e microscopia	
1214L	24/09/2023	Studio Sperimentale Metalsiderergico SSM srl. Via degli Artigiani, Genova, Bolzaneto (GE)	Durezza	(100 HV10-700 HV10)
1214L	24/09/2023	Studio Sperimentale Metalsiderergico SSM srl. Via degli Artigiani, Genova, Bolzaneto (GE)	Resilienza	
1214L	24/09/2023	Studio Sperimentale Metalsiderergico SSM srl. Via degli Artigiani, Genova, Bolzaneto (GE)	Trazione	(longitudinale). Non distingue tra longitudinale e trasversale (3kN a 600 kN)
1214L	24/09/2023	Studio Sperimentale Metalsiderergico SSM srl. Via degli Artigiani, Genova, Bolzaneto (GE)	Trazione	
1588L	17/05/2024	CTS Centro Tecnologico Sperimentale, Via Puccini, 9, Ceprana (SP).	Resilienza	
1588L	17/05/2024	CTS Centro Tecnologico Sperimentale, Via Puccini, 9, Ceprana (SP).	Trazione	(Trasversale) (0:600 kN)
1588L	17/05/2024	CTS Centro Tecnologico Sperimentale, Via Puccini, 9, Ceprana (SP).	Trazione (longitudinale)	(longitudinale)
1588L	17/05/2024	CTS Centro Tecnologico Sperimentale, Via Puccini, 9, Ceprana (SP).	Piegatura	(180°)
1588L	17/05/2024	CTS Centro Tecnologico Sperimentale, Via Puccini, 9, Ceprana (SP).	Prove di piegamento	

1588L	17/05/2024	CTS Centro Tecnologico Sperimentale, Via Puccini, 9, Ceprana (SP).	Esame macroscopico	
1588L	17/05/2024	CTS Centro Tecnologico Sperimentale, Via Puccini, 9, Ceprana (SP).	Durezza (Vickers)	
1607 1607L	14/11/2024	INSPECTA Srl, Via Giovanni Gilotti, 10 48123 RAVENNA	Resilienza	
1607 1607L	14/11/2024	INSPECTA Srl, Via Giovanni Gilotti, 10 48123 RAVENNA	Trazione	(trasversale)
1607 1607L	14/11/2024	INSPECTA Srl, Via Giovanni Gilotti, 10 48123 RAVENNA	Trazione	(longitudinale)
1607 1607L	14/11/2024	INSPECTA Srl, Via Giovanni Gilotti, 10 48123 RAVENNA	Piega	
1607 1607L	14/11/2024	INSPECTA Srl, Via Giovanni Gilotti, 10 48123 RAVENNA	Esame macroscopico	
1607 1607L	14/11/2024	INSPECTA Srl, Via Giovanni Gilotti, 10 48123 RAVENNA	Durezza (Vickers)	
0842 0840L	06/02/2026	CTR SRL, Via Visco, 7/A Limena (PD)	Piega	
0842 0840L	06/02/2026	CTR SRL, Via Visco, 7/A Limena (PD)	Esame Macroscopico	
0842 0840L	06/02/2026	CTR SRL, Via Visco, 7/A Limena (PD)	Durezza (Vickers)	(HV 10)
0842 0840L	06/02/2026	CTR SRL, Via Visco, 7/A Limena (PD)	Trazione	(0-1000 kN) Non riporta valori
0842 0840L	06/02/2026	CTR SRL, Via Visco, 7/A Limena (PD)	Resilienza	(0-450 J) riporta valori di (2-450 J)
0377 0377L	06/02/2026	Laboratorio prove materiale S. Marco Srl. Via Lago di Alleghe, 30. Schio (VI)	Esame macroscopico e microscopico	
0377 0377L	06/02/2026	Laboratorio prove materiale S. Marco Srl. Via Lago di Alleghe, 30. Schio (VI)	Piega	